

Sisteme de termoizolație

Montajul profilului de colț cu picurător

În urma verificărilor efectuate de reprezentanții departamentului tehnic în cadrul numeroaselor proiecte private sau publice, rezidențiale sau industriale, noi sau vechi; de-a lungul timpului au fost sesizate și corectate numeroase greșeli de aplicare a produselor Caparol.

Receptivitatea aplicatorilor și dorința de perfecționare, împreună cu rigurozitatea și buna documentare a beneficiarilor sau a managerilor de proiect, constituie rețeta de succes pentru obținerea celui mai înalt nivel de calitate în execuție și rezistență în timp.

Una din cele mai frecvent întâlnite neconformități este montajul incorect al profilului de colț cu picurător – Capatect Tropfkantenprofil. După montajul greșit profilul este inestetic, cu o muchie aparentă și deopotrivă nefuncțional, adică permite prelingerea apei în intradosul elementului constructiv. În cazul unui montaj corect, profilul este insesizabil și funcțional – vezi fig.1




Fig. 1

Pentru obținerea unui montaj corect și funcțional, s-a introdus marcarea direcției de montaj prin două săgeți și cuvântul "up"(sus).



Succesul este determinat de atenția la detalii!

În speranța că soluția propusă va contribui în mod semnificativ la calitatea execuției și durabilitatea proiectelor realizate cu produsele Caparol, vă dorim succes în activitate!